



Indicador Peso

BR16



PCS



CHECK



MOVE



RS232
opcional



RS232
opcional



BAT INT



AC/DC



IP54




VERIF



Indicador de peso, com múltiplas funções, com um desenho actual e moderno.



LCD retroiluminado



Teclado cómodo e fácil



Suporte coluna





FUNÇÕES DE TECLADO:

- Seleção de unidade de pesagem, Bruto/Net, acumulação e transmissão manual de dados a PC ou impressora, zero, tara. Botões separados para ligar e desligar.

FUNÇÕES:

- Acumulação (apenas fora de metrologia legal)
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Bruto/Net
- Tara

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Estrutura ABS. Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ ligado.
- Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclui orifícios de fixação mural.
- Até 4 células de carga de 350 Ω cada uma ou 8 células de carga de 700 Ω .
- Temperatura de funcionamento: -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retroiluminação activada e RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retroiluminação desactivada e RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Saída opcional RS232 (conector DB9). Envio de dados com formato PC e impressora.
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
- Certificação CE.

